


(様式1)

佐市教委総第222号

令和1年9月27日

文部科学大臣 殿

佐賀市長 秀島 敏行



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称  
佐賀市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間  
平成29年度（1年間）

(担当)

佐賀市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県佐賀市大財三丁目11番21

電話：0952-40-7353

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和1年9月20日

#### (2) 評価の方法

・教育委員会事務局内で事後評価を行い、佐賀市ホームページに公表する。  
・成果指標として、各事業の工事進捗率を設定し、各計画事業完了時の進捗率と比較し評価する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計画した事業については、計画どおり実施できた。  
耐震補強事業については、域内の学校施設の耐震化率100%となり目標を達成したが、今後も計画的かつ効率的な老朽化対策を引き続き実施していくこととする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎建築後20年以上を経過し、かつ、老朽化が著しい日新小学校、西与賀小学校、北川副小学校、本庄小学校、金立小学校、新栄小学校、若楠小学校、諸富南小学校の校舎を新佐賀市学校施設整備計画に基づき、建物全体を改造し、耐久性の確保を図った。

#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震診断の結果、構造体の耐震性が劣ることが判明した日新小学校、北川副小学校、本庄小学校、新栄小学校、諸富南小学校の校舎を耐震補強し、安全確保を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化対策として大規模改造(老朽)事業を行う日新小学校、西与賀小学校、北川副小学校、本庄小学校、金立小学校、新栄小学校、若楠小学校、諸富南小学校を教育環境の質的な向上等を図るため、空調整備を行った。また、新栄小学校、諸富南小学校については、併せてエレベーターの整備も行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽度が高い学校給食施設の新增築及び改築を行った巨勢小学校及び金立小学校の改築前の学校給食施設を解体した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
日新小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.9～H30.3	H30.12.10	
日新小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	H30.12.10	
日新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.11～H30.3	H30.10.30	
西与賀小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.4～H30.3	H30.8.30	
西与賀小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H30.3	H30.8.2	
巨勢小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H30.3～H30.3	H30.9.27	
北川副小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.9～H30.3	H30.12.13	
北川副小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	H30.12.13	
北川副小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3～H30.3	H30.10.31	
本庄小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.9～H30.3	H31.1.31	
本庄小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	H31.1.31	
本庄小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3～H30.3	H30.12.18	
金立小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.4～H30.3	H30.7.13	
金立小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H30.3	H30.7.9	
金立小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H30.3～H30.3	H30.9.19	

新栄小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.9~H30.3	H31.1.31
新栄小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9~H30.3	H31.1.31
新栄小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3~H30.3	H30.12.21
新栄小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.9~H30.3	H31.1.31
若楠小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.4~H30.3	H30.8.30
若楠小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H30.3	H30.8.2
諸富南小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H29.9~H30.3	H31.3.25
諸富南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9~H30.3	H31.3.25
諸富南小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.3~H30.3	H31.3.25
諸富南小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.9~H30.3	H31.3.25