

太陽光発電施設の ケーブル盗難が発生!!

CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION

県内の太陽光発電施設において、太陽光パネルの配線（ケーブル）が盗まれる被害が発生しています。太陽光発電施設は、夜間に無人となる施設や、人の出入りが少ない場所に設置されている施設も多く、金属窃盗の被害に遭うおそれがあります。

被害を防ぐため、施設の状況に応じた防犯対策を行いましょう。



CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION

防犯対策のポイント

施設・設備への対策

- ☑ ケーブルを可能な限り**地中**に埋設する
- ☑ **監視カメラ**や**防犯ライト**を設置する
- ☑ 高い**フェンス**や**有刺鉄線**を設置する
- ☑ **フェンスセンサー**・**機械警備**・**警報装置**を導入する

管理・運用上の対策

- ☑ 定期的に見**回り**をする
- ☑ **見通し**をよくする
- ☑ **多言語**による注意喚起をする
- ☑ 定期的な**メンテナンス**で異常の**早期発見**



不審な人物・車両を見かけたらすぐに**110番通報**を