

■ 駅周辺エリア



駅北通り：ブロック舗装



三溝線：レンガ舗装



駅南広場（西側）：タイル舗装



旧西友東側：ブロック舗装

■ 佐嘉神社周辺エリア



松原川北側：石張舗装



656広場前：石張舗装+カラー舗装



くすの栄橋北側：プリント舗装



松原神社東側：石張舗装

■ 城内周辺エリア



くすの栄橋：石張舗装



水ヶ江通り：タイル舗装



県立博物館東側：石張舗装



本丸歴史館北側：プリント舗装

市内事例の全般的な特徴（実態）

**景観性重視**

石張舗装，ブロック舗装，タイル舗装など

- ➔（長所）景観上見栄えがする仕上げとなっている。
- ➔（短所）破損した箇所等で同等品での補修がなされていない。アスファルト舗装による補修が多い。乗り入れ部等において経年劣化によりガタツキが出ている箇所がある。※ガタツキ等は、車いす利用者等からの苦情等が多い。

**維持管理等重視**

アスファルト舗装など

- ➔（長所）破損等の箇所等で同一材料等により補修がなされている。
- ➔（短所）デザインが単調。石張舗装などに比べると景観上見劣る感じがする。